


**Benutzeranleitung
Modul für
AdvancedMC**

**User Manual
AdvancedMC
Module**

**Instructions utilisateur
Module
AdvancedMC**



EMC-Textildichtung


EMC textile gasket

Joint textile CEM

Bitte vor dem Aufkleben der Textildichtung die Metalloberfläche mit Isopropanol reinigen, ablüften lassen und die Klebefläche nicht mehr berühren. Die Dichtung muss nach dem Aufkleben angedrückt werden.

Please clean metal surface with isopropanol prior to applying the fabric gasket. Let dry and do not touch the surface. After affixing the gasket, apply pressure for better adherence.

Nettoyer la surface métallique avec de l'isopropanol avant de fixer le joint textile. Laisser sécher. Après avoir apposé le joint textile sur la surface, exercer une pression sur le joint.



Bei Dichtungen, die älter als 1 Jahr sind (ab Produktionsdatum auf dem Etikett) kann die Klebkraft nachlassen.

The adhesion strength of gaskets older than 1 year may decrease (please refer to the production date on the label).


L'adhérence des joints textiles fabriqués il y a plus d'un an (à compter de la date de fabrication signalée sur l'étiquette) peut s'atténuer.




**Beispiel
Example
Exemple**

Woche 16
Week 16
Semaine 16


Jahr 2008
Year 2008
Année 2008




* Im Lieferumfang nicht enthalten
 * Is not supplied
 * Non compris dans la livraison




LED an Pos. 1 + 2
LED in pos. 1 + 2
LED en rep. 1 + 2



LED an Pos. 3
LED in pos. 3
LED en rep. 3





Bei Bedarf entfernen!
Remove if needed
Enlever si nécessaire





* Im Lieferumfang nicht enthalten

* Is not supplied

* Non compris dans la livraison





Anwendung

Implementation

Utilisation

